

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации
Малобуяновского
сельского поселения

_____ Казяев А.Н..

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

Шемуршинский район, с. Трехизб - Шемурша

«___» _____ 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Орловой С.А. - директора ООО «Дортехпроект»;
Казеев А.Н - главы Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района
Чувашской Республики

составили настоящий акт о том, что в ходе осмотра территории водонапорной башни, находящейся по адресу Чувашская Республика, район Шемуршинский, село Трехизб-Шемурша, выявили следующее:

1. Водонапорная башня ВБР-50У-15 находится в неудовлетворительном состоянии. Башня имеет вмятину и дырку.
2. Извлечение воды осуществляется насосом марки ЭЦВ6-6,3-85.

Комиссия пришла к выводу, что в целях улучшения работы водонапорной башни надо предусмотреть следующие виды работ:

1. Демонтаж старой и монтаж новой водонапорной башни ВБР-50У-15.
1. Замену насоса ЭЦВ6-6,3-120.

Орлова С.А.

Казеев А.Н..
