

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта **объект спорта**  
1.2. Адрес объекта **Чувашская Республика, п. Ибреси, ул.Никольская, 9**  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание **3-х этажное, 4555,22 кв.м**  
- наличие прилегающего земельного участка: да, общая площадь земельного участка - **21251 кв.м**  
1.4. Год постройки здания - **2008**, последнего капитального ремонта - **не проводился**  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* – **2017 год**, *капитальный* – **не планируется**

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название учреждения - **Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа – Физкультурно-оздоровительный комплекс «Патвар» Ибресинского района Чувашской Республики (МАУ ДО «ДЮСШ-ФОК «Патвар» Ибресинского района)**  
1.7. Юридический адрес учреждения **429700, Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул.Никольская, д.9**  
1.8. Основание для пользования объектом - **оперативное управление**  
1.9. Форма собственности - **государственная**  
1.10. Территориальная принадлежность - **муниципальная**  
1.11. Вышестоящая организация - **Отдел образования администрации Ибресинского района Чувашской Республики**  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - **429700, Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул.Маресьева, д.49**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности **Физическая культура и спорт**  
2.2 Виды оказываемых услуг: **дополнительное образование детей и взрослых в области физической культуры и спорта**  
2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории**  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**  
2.6 Плановая мощность: пропускная способность учреждения **157 чел./смену**  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
**Автобусная остановка «ФОК Патвар» по маршруту «Ибреси – Чувашские Тимяши», «Ибреси – Буинск», «Ибреси – Малые Кармалы»**  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 60 м

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нет (имеется разметка и дорожный знак «Пешеходный переход».

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	<b>Все категории инвалидов и маломобильных групп населения</b>	<b>ДУ</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
1.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
2.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3.	с нарушениями зрения	ДУ
4.	с нарушениями слуха	ДУ
5.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* Указывается: А – доступность всех зон и помещений условная; Б – доступны специально-выделенные помещения и участки; ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию	ДУ
2.	Вход в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДОСТУПНО УСЛОВНО

#### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию	Не нуждается
2.	Вход в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
	<b>Все зоны и участки</b>	<b>Ремонт текущий и</b>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до 2021 года согласно Плана учреждения по организации доступности МАУ ДО «ДИОСШ-ФОК «Патвар» Ибресинского района для инвалидов и других маломобильных групп населения

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_.

4.4. Для принятия решения требуется согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.5. Информация размещена на Карте доступности субъекта Российской Федерации - нет

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «12» декабря 2016 года

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от «14» декабря 2016 года

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАУ ДО  
«ДЮСШ – ФОК «Патвар»  
Ибресинского района

Н.А. Михайлов  
«12» декабря 2016 год

**АНКЕТА**  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта объект спорта  
1.2. Адрес объекта Чувашская Республика, п. Ибреси, ул.Никольская, 9  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3-х этажное, 4555,22 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка: да, общая площадь земельного участка - 21251 кв.м  
1.4. Год постройки здания - 2008, последнего капитального ремонта - не проводился  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2017 год, капитальный – не планируется

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название учреждения - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа – Физкультурно-оздоровительный комплекс «Патвар» Ибресинского района Чувашской Республики (МАУ ДО «ДЮСШ-ФОК «Патвар» Ибресинского района)  
1.8. Юридический адрес учреждения 429700, Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул.Никольская, д.9  
1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление  
1.9. Форма собственности - государственная  
1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная  
1.11. Вышестоящая организация - Отдел образования администрации Ибресинского района Чувашской Республики  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 429700, Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул.Маресьева, д.49

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности Физическая культура и спорт  
2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей и взрослых в области физической культуры и спорта  
2.3 Форма оказания услуг: на объекте  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития  
2.6 Плановая мощность: пропускная способность учреждения 157 чел./смену  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

**Автобусная остановка «ФОК Патвар» по маршруту «Ибреси – Чувашские Тимяши», «Ибреси – Буинск», «Ибреси – Малые Кармалы»**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 60 м

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нет (имеется разметка и дорожный знак «Пешеходный переход».

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	<b>Все категории инвалидов и маломобильных групп населения</b>	<b>ДУ</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	<b>ДУ</b>
1.	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ДУ</b>
2.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ДУ</b>
3.	с нарушениями зрения	<b>ДУ</b>
4.	с нарушениями слуха	<b>ДУ</b>
5.	с нарушениями умственного развития	<b>ДУ</b>

\* Указывается: А – доступность всех зон и помещений условная; Б – доступны специально-выделенные помещения и участки; ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

#### 4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию	Не нуждается
2.	Вход в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
	<b>Все зоны и участки</b>	<b>Ремонт текущий и капитальный. Индивидуальные решения с ТСР</b>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано – нет.

Директор МАУ ДО «ДЮСШ –  
ФОК «Патвар» Ибресинского района



Н.А. Михайлов

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ \_\_\_\_\_

**Ибресинский район**  
**Чувашской Республики**

«14» декабря 2016 год

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта объект спорта  
1.2. Адрес объекта Чувашская Республика, п. Ибреси, ул.Никольская, 9  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3-х этажное, 4555,22 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка: да, общая площадь земельного участка - 21251 кв.м  
1.4. Год постройки здания - 2008, последнего капитального ремонта - не проводился  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2017 год, капитальный – не планируется  
1.6. Название учреждения - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа – Физкультурно-оздоровительный комплекс «Патвар» Ибресинского района Чувашской Республики (МАУ ДО «ДЮСШ-ФОК «Патвар» Ибресинского района)  
1.9. Юридический адрес учреждения 429700, Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул.Никольская, д.9

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: Дополнительное образование детей и взрослых в области физической культуры и спорта

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
Автобусная остановка «ФОК Патвар» по маршруту «Ибреси – Чувашские Тимяши», «Ибреси – Буинск», «Ибреси – Малые Кармалы»  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет  
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 60 м  
3.2.2 время движения (пешком): 3 мин  
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да  
3.2.4 Перекрестки: нет (имеется разметка и дорожный знак «Пешеходный переход».  
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная  
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет  
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	<b>Все категории инвалидов и маломобильных групп населения</b>	<b>ДУ</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	<b>ДУ</b>
1.	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ДУ</b>

2.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3.	с нарушениями зрения	ДУ
4.	с нарушениями слуха	ДУ
5.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* Указывается: А – доступность всех зон и помещений условная; Б – доступны специально-выделенные помещения и участки; ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию	ДУ
2.	Вход в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

#### 4. Управленческое решение (проект)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию	Не нуждается
2.	Вход в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
	<b>Все зоны и участки</b>	<b>Ремонт текущий и капитальный. Индивидуальные решения с ТСР</b>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1 Период проведения работ: до 2021 года согласно Плана учреждения по организации доступности МАУ ДО «ДЮСШ-ФОК «Патвар» Ибресинского района для инвалидов и других маломобильных групп населения

4.2 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.3 Для принятия решения требуется:

- техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- согласование с общественными организациями инвалидов Ибресинского района.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

### 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 1 л. |
| 2. Входа в здание                          | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте «МАУ ДО «ДЮСШ-ФОК «Патвар» Ибресинского района» на 2 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ – Технический паспорт на 10 л.

Руководитель  
рабочей группы

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Члены рабочей группы

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

Директор Михайлов Н.А.

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)



Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)

Комиссией

(название) \_\_\_\_\_



**I. Результаты обследования:**  
**Территории, прилегающей к зданию**  
**МАУ ДО «ДЮСШ-ФОК «Патвар» Ибресинского района**  
**429700, Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул.Никольская, д.9**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход на территорию	есть			-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	есть			Пандус не оборудован перилами	К, О	Установить перила	ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет	х	х	х	х	х	х
1.5	Автостоянка и парковка	есть			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Пандус не оборудован перилами	К, О	Установить перила	ремонт

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ			Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

**I. Результаты обследования:**

**Входа в здание**

**МАУ ДО «ДЮСШ-ФОК «Патвар» Ибресинского района  
429700, Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул.Никольская, д.9**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Пандус не оборудован перилами	К, О	Установить перила	ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			х	х	х	х
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)*	есть			-	-	-	-
2.5	Тамбур	есть			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Пандус не оборудован перилами	К, О	Установить перила	ремонт

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ			Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

**I. Результаты обследования:**  
**Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**МАУ ДО «ДИОСШ-ФОК «Патвар» Ибресинского района  
429700, Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул.Никольская, д.9**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, балкон)	есть			-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Нет возможности подъема инвалидов и других МГН без посторонней помощи	К, О	Предусмотреть возможные варианты	Индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус на входе	нет	х	х	х	х	х	х
3.4	Лифт пассажирский	нет	х	х	х	х	х	х
3.5	Дверь	есть			-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет возможности подъема инвалидов и других МГН без посторонней помощи	К, О	Предусмотреть возможные варианты	Индивидуальное решение с ТСР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (К,О,С,Г,У)			Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

**I. Результаты обследования:**

**Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**МАУ ДО «ДЮСШ-ФОК «Патвар» Ибресинского района**

**429700, Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул.Никольская, д.9**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			х	х	х	х
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Отсутствует визуальная и тактильная информация	С, Г	Оборудование информационных стендов	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			х	х	х	х
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			х	х	х	х
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			х	х	х	х
	ОБЩИЕ требования к зоне						Оборудование информационных стендов	Индивидуальное решение с ТСР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДЧ-В			Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

**I. Результаты обследования:  
Санитарно-гигиенических помещений**

**МАУ ДО «ДЮСШ-ФОК «Патвар» Ибресинского района  
429700, Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул.Никольская, д.9**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Нет универсальной кабины	К,О,С,Г,У	Установка универсальной кабины	ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	есть			-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			х	х	х	х
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ			Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

**I. Результаты обследования:  
Системы информации на объекте  
МАУ ДО «ДЮСШ-ФОК «Патвар» Ибресинского района  
429700, Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул.Никольская, д.9**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			-	-	-	-
6.2	Акустические средства	есть			-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют	С	Установка тактильных инф.средств	ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						Установка тактильных инф.средств	ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации	ДУ			ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет